



## Embalse Bigge

Campo de aplicación: Servicio técnico  
Lugar: Attendorn, Alemania  
Fecha: 2009  
Productos: 2 x VAG KSS Válvulas de descarga de fondo DN 1500

### Descripción del proyecto:

Después de más de 10 años de tiempo de servicio, el operador del Embalse Bigge decidió encargar el saneamiento de las válvulas montadas.

Las válvulas de descarga de fondo fueron transportadas para el saneamiento al VAG-Servicecenter. Además del saneamiento de las válvulas, el desmontaje también serviría para obtener una mejor idea del estado de las válvulas.

Luego de registrar el diagnóstico y coordinar con el cliente se encargó una nueva protección anticorrosiva, se pasó un examen radio-scópico a todos los cordones de soldadura y se proporcionaron los nuevos desarrollos técnicos en el marco del concepto de saneamiento.



Desmontaje de la válvula de descarga de fondo VAG KSS de 10 años de antigüedad



Válvula de descarga de fondo VAG KSS  
luego del saneamiento