



## Biggetalsperre

Anwendungsgebiet: Technischer Service  
Ort: Attendorn, Deutschland  
Datum: 2009  
Produkte: 2 x VAG KSS Kegelstrahlschieber DN 1500

### Projektbeschreibung:

Nach über 10 Jahren Betriebsdauer hatte sich der Betreiber der Biggetalsperre dazu entschlossen, die eingebauten Schieber sanieren zu lassen.

Die Kegelstrahlschieber wurden für die Sanierung in das VAG-Servicecenter gebracht. Neben der Sanierung der Armatur sollte die Demontage auch dazu dienen, ein genaues Bild vom Zustand der Ventile zu bekommen.

Nach der Befundaufnahme und der Abstimmung mit dem Kunden wurde ein neuer Korrosionsschutz aufgetragen, alle Schweißnähte geröntgt und die neusten technischen Entwicklungen im Rahmen des Sanierungskonzeptes eingebracht.



Demontage des 10 Jahre alten VAG KSS Kegelstrahlschiebers



VAG KSS Kegelstrahlschieber nach der Sanierung